

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ -226025

Babasaheb Bhimrao Ambedkar University

(A Central University)

Vidya Vihar, Raebareli Road, Lucknow-226025

पत्रांक: ५०१/BBAU/2022

दिनांक: 19/05/2022

परिपत्र

विषय: विश्वविद्यालय परिसर में एच0 टी0 पैनल स्थापित किए जाने पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित सब स्टेशन नम्बर-02 स्थित पुराने एच0 टी0 पैनल को बदलकर नया पैनल स्थापित कराया जाना सुनिश्चित किया गया है । जिस क्रम में **दिनांक 20.05.2022 को अपराह्न 01:00 से शाम 06:00 बजे तक** विश्वविद्यालय परिसर के कुछ स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी ।


मुख्यतः एस0एल0एस0 भवन, आर0सी0ए0 भवन, अतिथि गृह, हेल्थ सेन्टर, ए0 टाइप, बी0 टाइप, सी0 टाइप आवास केन्द्रीय पुस्तकालय, बेसिक फ़ैसिलिटी फॉर वुमेन भवन एवं अशोक कनिष्क व सिद्धार्थ छात्रावास की विद्युत व्यवस्था बाधित रहने की आशंका है ।


कष्ट के लिए खेद है ।

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
2. निजीसचिव, कुलसचिव कार्यालय, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
4. संकायाध्यक्ष, एस0एल0एस0, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
5. संकायाध्यक्ष, एम0सी0जे0, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
7. प्रभारी अतिथि गृह, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
8. प्रभारी विश्वविद्यालय हेल्थ सेन्टर, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
9. ए0 टाइप, बी0 टाइप, सी0 टाइप, आवास बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
10. प्रभारी वनस्पति उद्यान, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
11. निदेशक, आर0सी0ए0, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
12. निदेशक, मीडिया सेन्टर, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
13. समन्वयक, आर0सी0पी0, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
14. समन्वयक, बेसिक फ़ैसिलिटी फॉर वुमेन, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
15. वार्डेन, अशोक कनिष्क व सिद्धार्थ छात्रावास, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ ।
16. निदेशक, संगणक केन्द्र, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।


19.5.2022


अधिशासी अभियन्ता